

交通部公路局臺北市區監理所 函

104

臺北市中山區新生北路二段120號1樓

地址：105210臺北市松山區八德路4段21號

承辦人：周育穎

聯絡電話：02-27630155 分機567

傳真：02-27605153

電子信箱：421432@thb.gov.tw

受文者：台北市小客車租賃商業同業公會

發文日期：中華民國115年7月8日

發文字號：北市監運一字第1150065032B號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(附件-宣導圖卡)

主旨：請貴公會協助向會員宣導，於出租車輛時應向承租人（駕駛人）宣導正確使用先進駕駛輔助系統（ADAS）之觀念及安全意識，請查照。

說明：

- 一、依據交通部公路局115年7月7日路運綜字第1150034903號函辦理及交通部115年7月2日交運字第1150012743號函辦理。
- 二、按國家運輸安全調查委員會發布「1140125電動小客車國道1號往南楊梅休息站匝道自撞後起火事故」調查報告所提運輸安全改善建議事項，請貴公會協助向會員宣導，於出租車輛時應向承租人（駕駛人）宣導正確使用先進駕駛輔助系統（ADAS）之觀念及安全意識；並請業者透過車內標示、書面提醒、官網或社群媒體等多元管道，加強承租人對於輔助駕駛系統功能及適用限制之認識，以提升用路安全。
- 三、檢附宣導圖卡一份。

正本：台北市小客車租賃商業同業公會

副本：




所長 戴邦芳

依分層負責規定授權第二層主管決行

騎
縫
處


看我的新車功能

「駕駛輔助系統」



駕駛輔助系統無法辨識之6種情境


1 與前車速差過大




2 前車未行駛於車道正中間



3 前車行駛間突然轉向或切入



4 行駛路型特殊



5 路況、特殊天候
(濃霧、大雨、強光)



6 前車外型特殊

